

アイゼンプラスチックハーネス部破断報告


3月23日宝剣岳山行にてラスチックハーネス部破断3ヶ所及び亀裂1ヶ所

アイゼンメーカー:グリベル G12 ニュークラシック
アイゼン購入日:2012年4月9日 約7年使用
使用回数:100日以上

破断ヶ所 後かかと部2ヶ所、前つま先部 1ヶ所、



亀裂ヶ所



応急処置

靴紐で破断ヶ所を繋ぐ

絶縁テープで紐を保護



修理費(石井スポーツ) 修理期間:2週間
フロントハーネス交換 : 2800円
リアハーネス交換 : 3800円